

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - NATP003 - Kongsmarks 4200 Slagelse	Dato	20-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,41544233904	Long	11,20051103833
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar	Som situationen er nu, så kører den lille pumpe på en niveauvippe, som er koblet direkte på kontaktoeren til pumpen. Dette fungerer, som en nødløsning. Der skal monteres en ny styring.				

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

PUMPEBRØND

STAMDATA

1	Styringstype	FLYGT APP 521 + ITT PUMPSMART VLT
2	Placering Brønd	I hjørnet af parkeringsplads, i forbindelse med Å.
3	Placering styring	Ved siden af brønden

BRØND

4	Kontrol af rør installation	OK
5	Kontrol af aflejringer	OK
6	Kontrol af afspærrings og kontraventiler	OK
7	Kontrol generelt. (ydre skader, dæksler mm.)	OK

STYRING

8	Kontrol af forbindelser i styretavle	IKKE OK
---	--------------------------------------	---------

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - NATP003 - Kongsmarks 4200 Slagelse	Dato	20-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,41544233904	Long	11,20051103833
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar	Som situationen er nu, så kører den lille pumpe på en niveauvippe, som er koblet direkte på kontaktoeren til pumpen. Dette fungerer, som en nødløsning. Der skal monteres en ny styring.				

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

PUMPE - PUMPE 1

STAMDATA

9	Typebetegnelse	FLYGT 3102.181-0960207 - 421
---	----------------	------------------------------

MOTOR

10	Kontrol af motorkabel	OK
11	Kontrol af motor lejer	OK
12	Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
13	Kontrol af følere og sensorer	OK

MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM

14	Mellem vikling og jord (M-Ohm)	4000
15	I1	5,4
16	I2	5,4
17	I3	5,4

PUMPE

18	Kontrol af kæde og løftebøjle	OK
19	Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling	OK
20	Kontrol af olie. (gælder ikke AP rustfri)	OK
21	Kontrol af pumpens støjniveau	OK
22	Kontrol og justering af slitage, løber og evt kniv	OK

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - NATP003 - Kongsmarks 4200 Slagelse	Dato	20-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,41544233904	Long	11,20051103833
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar	Som situationen er nu, så kører den lille pumpe på en niveauvippe, som er koblet direkte på kontaktoeren til pumpen. Dette fungerer, som en nødløsning. Der skal monteres en ny styring.				

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

PUMPE - PUMPE 2

STAMDATA

23	Typebetegnelse	FLYGT 3153.181-0950558 - 623
----	----------------	------------------------------

MOTOR

24	Kontrol af motorkabel	OK
25	Kontrol af motor lejer	OK
26	Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
27	Kontrol af følere og sensorer	OK

MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM

28	Mellem vikling og jord (M-Ohm)	4000
29	I1	20
30	I2	20
31	I3	20

PUMPE

32	Kontrol af kæde og løftebøjle	OK
33	Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling	OK
34	Kontrol af olie. (gælder ikke AP rustfri)	OK
35	Kontrol af pumpens støjniveau	OK
36	Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
37	Kontrol og justering af slitage, løber og evt kniv	OK

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - NATP003 - Kongsmarks 4200 Slagelse	Dato	20-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,41544233904	Long	11,20051103833
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar	Som situationen er nu, så kører den lille pumpe på en niveauvippe, som er koblet direkte på kontaktoeren til pumpen. Dette fungerer, som en nødløsning. Der skal monteres en ny styring.				

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050



TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - NATP003 - Kongsmarks 4200 Slagelse	Dato	20-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,41544233904	Long	11,20051103833
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar	Som situationen er nu, så kører den lille pumpe på en niveauvippe, som er koblet direkte på kontaktoeren til pumpen. Dette fungerer, som en nødløsning. Der skal monteres en ny styring.				

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

