

Tilgængelighed

Driftsbeskrivelse - Niveau 1-2-3-4-5

Taktilfliser, retningsfliser, ledelinjer, ramper m.v.

Hovedaktivitetsnummer

694-3



Taktilfliser og ledelinjer ved fodgængerfelt.

TILSTANDSKRAV

- Ledelinjer må ikke være løse eller nedslidte.
- Defekte/nedslidte taktilfliser og retningsfliser skal udskiftes.
- Belægningen og kantafrænsninger skal være uden væsentlige defekter og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
- Sætninger eller lunger dybere end 4 cm må ikke forekomme.
- Højdeforskydninger over 2 cm må ikke forekomme.
- Der må ikke mangle sten eller fliser.
- Nedsunkne kantsten i borten må ikke forekomme.
- Belægninger skal kunne afvandes og have fald mod et afvandingselement
- Der må ikke være større eller mindre fugebredde mellem brosten, chaussésten eller fliser, end de forskellige belægningsnormer anbefaler eller kræver
- Rødder i belægninger må ikke medføre niveauspring over 4 cm.

Tilgængelighed

Driftsbeskrivelse - Niveau 1-2-3-4-5

Taktilfliser, retningsfliser, ledelinjer, ramper m.v.

Hovedaktivitetsnummer

694-3

UDFØRELSESKRAV

- Løbende eftersyn og vedligeholdelse.
- Defekte/nedslidte taktilfliser og retningsfliser skal udskiftes ved konstatering.
- Beskadiget element skal repareres eller udskiftes senest 10 arbejdsdage efter konstatering.

BILLEDEKSEMPLER



Forsænket kantsten, taktil- og retningsfliser



Opmærksomhedsfelt og ledelinjer



Ledelinjer