

Vejafmærkning

Driftsbeskrivelse NIVEAU 1-2-**3**-4-5

Alle typer af afmærkning på p-pladser, cykel- og kørebanearealer.

Hovedaktivitetsnummer

683-3



Eksempel på vejafmærkning hvor højtænderne bør males op igen, mens fodgængerfeltet kan klare det lidt tid endnu.



Afmærkning af cykelsti som er slidt helt væk.

TILSTANDSKRAV

- Enkeltelementer må maksimalt have en skadesgrad på 20%.
- RL (Reflektorisk Luminans) skal minimum være 65, og middelværdien/parcel skal være på RL 80.

BEMÆRK

Opgaven omfatter kun vedligeholdelse af vejafmærkning for de områder der ikke indgår i en funktionskontrakt med en asfaltentreprenør.

Vejafmærkning

Driftsbeskrivelse NIVEAU 1-2-3-4-5

Alle typer af afmærkning på p-pladser, cykel- og kørebanearealer.

Hovedaktivitetsnummer

683-3

UDFØRELSESKRAV

- Afmærkninger efterses i forbindelse med tilsyn på asfalt eller andre elementer.
- Afmærkninger hvor mere end 20% af fladen er kraftigt nedslidt indrapporteres til nærmeste leder, som vurderer om der skal ske en genafmærkning.
- Udbedring af enkeltsymboler og tværmarkering skal udføres senest 3 uger efter konstatering.
- Udbedring af mindre længdemarkeringer sker efter aftale med nærmeste leder.
- Udbedring af afmærkning i kryds og rundkørsler, samt ved større længdemarkeringer udføres af ekstern entreprenør.
- Ved mistanke om manglende RL indkaldes eksternt firma til at tage målinger.

BILLEDEKSEMLER

