

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - NATP006 - Skovvej 13 4220 Korsør	Dato	13-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,32501905568	Long	11,18610134562
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

PUMPEBRØND

STAMDATA

1	Styringsnr	99369644
2	Styringstype	LC231
3	Placering Brønd	Ved politihundeforeningens klubhus
4	Placering styring	Ved siden af brønden

BRØND

5	Kontrol af rør installation	OK
6	Kontrol af aflejringer	OK
7	Kontrol af afspærrings og kontraventiler	OK
8	Kontrol generelt.(ydre skader, dæksler mm.)	OK

STYRING

9	Kontrol af forbindelser i styretavle	OK
10	Kontrol af niv.afbr., transmittere og stavelekt.	OK
11	Kontrol af lav vands alarm niveau	OK
12	Kontrol af stop niveau	OK
13	Kontrol af start 1 niveau	OK
14	Kontrol af højvands alarm niveau	OK
15	Kontrol af indstillinger og evt. justering	OK
16	Kontrol generelt.(ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - NATP006 - Skovvej 13 4220 Korsør	Dato	13-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,32501905568	Long	11,18610134562
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

PUMPE - PUMPE 1

STAMDATA

17	Typebetegnelse	PUMPEX FG0 1831-2
----	----------------	-------------------

MOTOR

18	Kontrol af motorkabel	OK
19	Kontrol af motor lejer	OK
20	Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
21	Kontrol af følere og sensorer	OK
22	Drifttimer	211
23	Antal starter	5708

MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM

24	Mellem vikling og jord (M-Ohm)	135
25	U1	238
26	U2	238
27	U3	238
28	I1	5,5
29	I2	5,5
30	I3	5,5

PUMPE

31	Kontrol af kæde og løftebøjle	OK
32	Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling	OK
33	Kontrol af olie. (gælder ikke AP rustfri)	OK
34	Kontrol af pumpens støjniveau	OK
35	Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
36	Kontrol og justering af slitage, løber og evt kniv	OK

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - NATP006 - Skovvej 13 4220 Korsør	Dato	13-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,32501905568	Long	11,18610134562
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050



TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - NATP006 - Skovvej 13 4220 Korsør	Dato	13-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,32501905568	Long	11,18610134562
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

