

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - NATP008 - Revvej 88 4220 Korsør	Dato	13-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,33885736390	Long	11,12565364312
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

PUMPEBRØND

STAMDATA

1	Styringstype	Gammel relæstyring
2	Placering Brønd	I græsplæne ved siden af Revvej 88 (se billede)
3	Placering styring	Ved siden af brønd

BRØND

4	Kontrol af rør installation	OK
5	Kontrol af aflejringer	OK
6	Kontrol af afspærrings og kontraventiler	OK
7	Kontrol generelt.(ydre skader, dæksler mm.)	OK

STYRING

8	Kontrol af forbindelser i styretavle	OK
9	Kontrol af niv.afbr., transmittere og stavelekt.	OK
10	Kontrol af stop niveau	OK
11	Kontrol af start 1 niveau	OK
12	Kontrol af indstillinger og evt. justering	OK
13	Kontrol generelt.(ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - NATP008 - Revvej 88 4220 Korsør	Dato	13-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,33885736390	Long	11,12565364312
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

PUMPE - PUMPE 1

STAMDATA

14	Typebetegnelse	DRENO VT 80/4/125 C.341
----	----------------	-------------------------

MOTOR

15	Kontrol af motorkabel	OK
16	Kontrol af motor lejer	OK
17	Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
18	Drifttimer	33964,0

MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM

19	Mellem vikling og jord (M-Ohm)	53
20	U1	234
21	U2	233
22	U3	234
23	I1	2,3
24	I2	2,3
25	I3	2,3

PUMPE

26	Kontrol af kæde og løftebøjle	OK
27	Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling	OK
28	Kontrol af olie. (gælder ikke AP rustfri)	OK
29	Kontrol af pumpens støjniveau	OK
30	Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
31	Kontrol og justering af slitage, løber og evt kniv	OK

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - NATP008 - Revvej 88 4220 Korsør	Dato	13-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,33885736390	Long	11,12565364312
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050



TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - NATP008 - Revvej 88 4220 Korsør	Dato	13-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,33885736390	Long	11,12565364312
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050



Man kan komme ind med bilen overfor birkemosevej 5 uden brug af nøgle.

