

## TILSTANDSRAPPORT

|           |   |         |                |      |                |
|-----------|---|---------|----------------|------|----------------|
| Lokation  | Slagelse Kommune - NATP010 - Mærsken<br>4241 Vemmelev | Dato    | 13-05-2025     |      |                |
| Kunde     | Slagelse Kommune - 20 adresser                        | GPS Lat | 55,37100806059 | Long | 11,23371552970 |
| SAPnr/VHA | 40014907/70159  | Montør  | GLP            |      |                |
| Kommentar |   |         |                |      |                |

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst [denmark@servicesupport.grundfos.com](mailto:denmark@servicesupport.grundfos.com) eller telefon 87505050

## PUMPEBRØND

### STAMDATA

|   |                   |                                |
|---|-------------------|--------------------------------|
| 1 | Styringsnr        | 98689261                       |
| 2 | Styringstype      | DCD318.400.3.30-SOFT-MA-GR     |
| 3 | Placering Brønd   | Bagved RGS Nordic (se billede) |
| 4 | Placering styring | Ved siden af brønden           |

### BRØND

|   |  |    |
|---|--|----|
| 5 | Kontrol af rør installation                  | OK |
| 6 | Kontrol af aflejringer                       | OK |
| 7 | Kontrol af afspærrings og kontraventiler     | OK |
| 8 | Kontrol generelt.( ydre skader, dæksler mm.) | OK |

### STYRING

|    |   |    |
|----|---|----|
| 9  | Kontrol af forbindelser i styretavle              | OK |
| 10 | Kontrol af niv.afbr., transmittere og stavelekt.  | OK |
| 11 | Kontrol af lav vands alarm niveau                 | OK |
| 12 | Kontrol af stop niveau                            | OK |
| 13 | Kontrol af start 1 niveau                         | OK |
| 14 | Kontrol af start 2 niveau                         | OK |
| 15 | Kontrol af højvands alarm niveau                  | OK |
| 16 | Kontrol af indstillinger og evt. justering        | OK |
| 17 | Kontrol generelt.( ydre skader, tilsmudsning mm.) | OK |

## TILSTANDSRAPPORT

|           |   |         |                |      |                |
|-----------|---|---------|----------------|------|----------------|
| Lokation  | Slagelse Kommune - NATP010 - Mærskén<br>4241 Vemmelev | Dato    | 13-05-2025     |      |                |
| Kunde     | Slagelse Kommune - 20 adresser                        | GPS Lat | 55,37100806059 | Long | 11,23371552970 |
| SAPnr/VHA | 40014907/70159  | Montør  | GLP            |      |                |
| Kommentar |   |         |                |      |                |

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst [denmark@servicesupport.grundfos.com](mailto:denmark@servicesupport.grundfos.com) eller telefon 87505050

## PUMPE - PUMPE 1

### STAMDATA

|    |                |   |
|----|----------------|---|
| 18 | Typebetegnelse | HIDROSTRAL-E200-HL2R+ENXK4-MSE0+NCA2-10 |
|----|----------------|---|

### MOTOR

|    |   |        |
|----|---|--------|
| 19 | Kontrol af motorkabel                             | OK     |
| 20 | Kontrol af motor lejer                            | OK     |
| 21 | Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.) | OK     |
| 22 | Kontrol af følere og sensorer                     | OK     |
| 23 | Drifttimer  | 256,07 |
| 24 | Antal starter                                     | 13626  |

### MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM

|    |                                |     |
|----|--------------------------------|-----|
| 25 | Mellem vikling og jord (M-Ohm) | 125 |
| 26 | U1                             | 231 |
| 27 | U2                             | 234 |
| 28 | U3                             | 235 |
| 29 | I1                             | 22  |
| 30 | I2                             | 22  |
| 31 | I3                             | 22  |

### PUMPE

|    |  |    |
|----|--|----|
| 32 | Kontrol af kæde og løftebøjle                      | OK |
| 33 | Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling       | OK |
| 34 | Kontrol af olie. (gælder ikke AP rustfri)          | OK |
| 35 | Kontrol af pumpens støjniveau                      | OK |
| 36 | Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)   | OK |
| 37 | Kontrol og justering af slitage, løber og evt kniv | OK |

## TILSTANDSRAPPORT

|           |   |         |                |      |                |
|-----------|---|---------|----------------|------|----------------|
| Lokation  | Slagelse Kommune - NATP010 - Mærskén<br>4241 Vemmelev | Dato    | 13-05-2025     |      |                |
| Kunde     | Slagelse Kommune - 20 adresser                        | GPS Lat | 55,37100806059 | Long | 11,23371552970 |
| SAPnr/VHA | 40014907/70159  | Montør  | GLP            |      |                |
| Kommentar |   |         |                |      |                |

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst [denmark@servicesupport.grundfos.com](mailto:denmark@servicesupport.grundfos.com) eller telefon 87505050

## PUMPE - PUMPE 2

| STAMDATA |                |   |
|----------|----------------|---|
| 38       | Typebetegnelse | HIDROSTRAL-E200-HL2R+ENXK4-MSE0+NCA2-10 |

| MOTOR |   |        |
|-------|---|--------|
| 39    | Kontrol af motorkabel                             | OK     |
| 40    | Kontrol af motor lejer                            | OK     |
| 41    | Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.) | OK     |
| 42    | Kontrol af følere og sensorer                     | OK     |
| 43    | Drifttimer  | 264,46 |
| 44    | Antal starter                                     | 13619  |

| MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM |                                |      |
|---|--------------------------------|------|
| 45  | Mellem vikling og jord (M-Ohm) | 160  |
| 46  | U1                             | 234  |
| 47  | U2                             | 234  |
| 48  | U3                             | 235  |
| 49  | I1                             | 21,8 |
| 50  | I2                             | 21,8 |
| 51  | I3                             | 21,8 |

| PUMPE |  |    |
|-------|--|----|
| 52    | Kontrol af kæde og løftebøjle                      | OK |
| 53    | Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling       | OK |
| 54    | Kontrol af olie. (gælder ikke AP rustfri)          | OK |
| 55    | Kontrol af pumpens støjniveau                      | OK |
| 56    | Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)   | OK |
| 57    | Kontrol og justering af slitage, løber og evt kniv | OK |

## TILSTANDSRAPPORT

|           |   |         |                |      |                |
|-----------|---|---------|----------------|------|----------------|
| Lokation  | Slagelse Kommune - NATP010 - Mærsken<br>4241 Vemmelev | Dato    | 13-05-2025     |      |                |
| Kunde     | Slagelse Kommune - 20 adresser                        | GPS Lat | 55,37100806059 | Long | 11,23371552970 |
| SAPnr/VHA | 40014907/70159  | Montør  | GLP            |      |                |
| Kommentar |   |         |                |      |                |

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst [denmark@servicesupport.grundfos.com](mailto:denmark@servicesupport.grundfos.com) eller telefon 87505050



## TILSTANDSRAPPORT

|           |   |         |                |      |                |
|-----------|---|---------|----------------|------|----------------|
| Lokation  | Slagelse Kommune - NATP010 - Mærsken<br>4241 Vemmelev | Dato    | 13-05-2025     |      |                |
| Kunde     | Slagelse Kommune - 20 adresser                        | GPS Lat | 55,37100806059 | Long | 11,23371552970 |
| SAPnr/VHA | 40014907/70159  | Montør  | GLP            |      |                |
| Kommentar |   |         |                |      |                |

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst [denmark@servicesupport.grundfos.com](mailto:denmark@servicesupport.grundfos.com) eller telefon 87505050

