

## TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - VEJP001 - Karolinevej 4200 Slagelse	Dato	07-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,39650915190	Long	11,31919308560
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar	Pumpe 1 havde en trækloids kilet fast i Pumpehuset. Den er nu fjernet.OK				

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst [denmark@servicesupport.grundfos.com](mailto:denmark@servicesupport.grundfos.com) eller telefon 87505050

## PUMPEBRØND

### STAMDATA

1	Styringsnr	95115023
2	Styringstype	DCD318.400.3.12.DOL-GR-MA-TS1000
3	Placering Brønd	Langs cykelsti ved tunnel
4	Placering styring	Langs Karolinevej i græsrabat

### BRØND

5	Kontrol af rør installation	OK
6	Kontrol af aflejringer	OK
7	Kontrol af afspærrings og kontraventiler	OK
8	Kontrol generelt.( ydre skader, dæksler mm.)	OK

### STYRING

9	Kontrol af forbindelser i styretavle	OK
10	Kontrol af niv.afbr., transmittere og stavelekt.	OK
11	Kontrol af lav vands alarm niveau	OK
12	Kontrol af stop niveau	OK
13	Kontrol af start 1 niveau	OK
14	Kontrol af start 2 niveau	OK
15	Kontrol af højvands alarm niveau	OK
16	Kontrol af indstillinger og evt. justering	OK
17	Kontrol generelt.( ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK

## TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - VEJP001 - Karolinevej 4200 Slagelse	Dato	07-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,39650915190	Long	11,31919308560
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar	Pumpe 1 havde en trækloids kilet fast i Pumpehuset. Den er nu fjernet.OK				

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst [denmark@servicesupport.grundfos.com](mailto:denmark@servicesupport.grundfos.com) eller telefon 87505050

## PUMPE - PUMPE 1

STAMDATA		
18	Typebetegnelse	SE1.50.80.30.2.50D
19	Produktnr	96047989

MOTOR		
20	Kontrol af motorkabel	OK
21	Kontrol af motor lejer	OK
22	Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
23	Kontrol af følere og sensorer	OK
24	Drifttimer	537,46
25	Antal starter	36593

MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM		
26	Mellem vikling og jord (M-Ohm)	900
27	U1	237
28	U2	235
29	U3	240
30	I1	6,6
31	I2	6,6
32	I3	6,6

PUMPE		
33	Kontrol af kæde og løftebøjle	OK
34	Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling	OK
35	Kontrol af olie. (gælder ikke AP rustfri)	OK
36	Kontrol af pumpens støjniveau	OK
37	Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
38	Kontrol og justering af slitage, løber og evt kniv	OK

## TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - VEJP001 - Karolinevej 4200 Slagelse	Dato	07-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,39650915190	Long	11,31919308560
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar	Pumpe 1 havde en trækloids kilet fast i Pumpehuset. Den er nu fjernet.OK				

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst [denmark@servicesupport.grundfos.com](mailto:denmark@servicesupport.grundfos.com) eller telefon 87505050

## PUMPE - PUMPE 2

STAMDATA		
39	Typebetegnelse	SE1.50.80.30.2.50D
40	Produktnr	96047989

MOTOR		
41	Kontrol af motorkabel	OK
42	Kontrol af motor lejer	OK
43	Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
44	Kontrol af følere og sensorer	OK
45	Drifttimer	570,02
46	Antal starter	36583

MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM		
47	Mellem vikling og jord (M-Ohm)	800
48	U1	237
49	U2	235
50	U3	240
51	I1	6,5
52	I2	6,5
53	I3	6,5

PUMPE		
54	Kontrol af kæde og løftebøjle	OK
55	Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling	OK
56	Kontrol af olie. (gælder ikke AP rustfri)	OK
57	Kontrol af pumpens støjniveau	OK
58	Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
59	Kontrol og justering af slitage, løber og evt kniv	OK

## TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - VEJP001 - Karolinevej 4200 Slagelse	Dato	07-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,39650915190	Long	11,31919308560
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar	Pumpe 1 havde en træklods kilet fast i Pumpehuset. Den er nu fjernet.OK				

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst [denmark@servicesupport.grundfos.com](mailto:denmark@servicesupport.grundfos.com) eller telefon 87505050



Pumpe 1 havde en træklods kilet fast i Pumpehuse  
Den er nu fjernet. OK



## TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - VEJP001 - Karolinevej 4200 Slagelse	Dato	07-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,39650915190	Long	11,31919308560
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar	Pumpe 1 havde en trækloids kilet fast i Pumpehuset. Den er nu fjernet.OK				

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst [denmark@servicesupport.grundfos.com](mailto:denmark@servicesupport.grundfos.com) eller telefon 87505050



Pumpe 1 havde en trækloids kilet fast i Pumpehuse  
Den er nu fjernet. OK



## TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - VEJP001 - Karolinevej 4200 Slagelse	Dato	07-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,39650915190	Long	11,31919308560
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar	Pumpe 1 havde en trækloids kilet fast i Pumpehuset. Den er nu fjernet.OK				

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst [denmark@servicesupport.grundfos.com](mailto:denmark@servicesupport.grundfos.com) eller telefon 87505050

