

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - VEJP005 - Gerlev Halle 4200 Slagelse	Dato	06-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,35399864898	Long	11,32888209075
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

PUMPEBRØND

STAMDATA

1	Styringsnr	95115044
2	Styringstype	DCD318.400.3.12.DOL-GR-MA-FL1000
3	Placering Brønd	Ved udkørsel fra parkeringsplads
4	Placering styring	Ved siden af brønden

BRØND

5	Kontrol af rør installation	OK
6	Kontrol af aflejringer	OK
7	Kontrol af afspærrings og kontraventiler	OK
8	Kontrol generelt.(ydre skader, dæksler mm.)	OK

STYRING

9	Kontrol af forbindelser i styretavle	OK
10	Kontrol af niv.afbr., transmittere og stavelekt.	OK
11	Kontrol af lav vands alarm niveau	OK
12	Kontrol af stop niveau	OK
13	Kontrol af start 1 niveau	OK
14	Kontrol af start 2 niveau	OK
15	Kontrol af højvands alarm niveau	OK
16	Kontrol af indstillinger og evt. justering	OK
17	Kontrol generelt.(ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - VEJP005 - Gerlev Halle	Dato	06-05-2025		
	4200 Slagelse	GPS Lat	55,35399864898	Long	11,32888209075
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	Montør	GLP		
SAPnr/VHA	40014907/70159				
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

PUMPE - PUMPE 1

STAMDATA

18	Typebetegnelse	FLYGT 3068.180-1460284 - 470
----	----------------	------------------------------

MOTOR

19	Kontrol af motorkabel	OK
20	Kontrol af motor lejer	OK
21	Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
22	Kontrol af følere og sensorer	OK
23	Drifttimer	151,33
24	Antal starter	14850

MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM

25	Mellem vikling og jord (M-Ohm)	4000
26	U1	239
27	U2	240
28	U3	241
29	I1	4
30	I2	4
31	I3	4

PUMPE

32	Kontrol af kæde og løftebøjle	OK
33	Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling	OK
34	Kontrol af olie. (gælder ikke AP rustfri)	OK
35	Kontrol af pumpens støjniveau	OK
36	Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
37	Kontrol og justering af slitage, løber og evt kniv	OK

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - VEJP005 - Gerlev Halle	Dato	06-05-2025		
	4200 Slagelse	GPS Lat	55,35399864898	Long	11,32888209075
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	Montør	GLP		
SAPnr/VHA	40014907/70159				
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

PUMPE - PUMPE 2

STAMDATA

38	Typebetegnelse	FLYGT 3068.180-1460284 - 470
----	----------------	------------------------------

MOTOR

39	Kontrol af motorkabel	OK
40	Kontrol af motor lejer	OK
41	Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
42	Kontrol af følere og sensorer	OK
43	Drifttimer	148,52
44	Antal starter	14824

MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM

45	Mellem vikling og jord (M-Ohm)	4000
46	U1	239
47	U2	240
48	U3	241
49	I1	4,1
50	I2	4,1
51	I3	4,1

PUMPE

52	Kontrol af kæde og løftebøjle	OK
53	Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling	OK
54	Kontrol af olie. (gælder ikke AP rustfri)	OK
55	Kontrol af pumpens støjniveau	OK
56	Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
57	Kontrol og justering af slitage, løber og evt kniv	OK

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - VEJP005 - Gerlev Halle 4200 Slagelse	Dato	06-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,35399864898	Long	11,32888209075
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050



TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - VEJP005 - Gerlev Halle 4200 Slagelse	Dato	06-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,35399864898	Long	11,32888209075
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

