

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - VEJP006 - Anvortskov 4200 Slagelse	Dato	07-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,39452456791	Long	11,35522820517
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

PUMPEBRØND

STAMDATA		
1	Styringsnr	98688850
2	Styringstype	DCD.318.400.3.12.DOL-MÅ-GR-AP1200
3	Placering Brønd	I græsplæne langs cykelsti
4	Placering styring	Ved siden af brønden

BRØND		
5	Kontrol af rør installation	OK
6	Kontrol af aflejringer	OK
7	Kontrol af afspærrings og kontraventiler	OK
8	Kontrol generelt.(ydre skader, dæksler mm.)	OK

STYRING		
9	Kontrol af forbindelser i styretavle	OK
10	Kontrol af niv.afbr., transmittere og stavelekt.	OK
11	Kontrol af lav vands alarm niveau	OK
12	Kontrol af stop niveau	OK
13	Kontrol af start 1 niveau	OK
14	Kontrol af start 2 niveau	OK
15	Kontrol af højvands alarm niveau	OK
16	Kontrol af indstillinger og evt. justering	OK
17	Kontrol generelt.(ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - VEJP006 - Anvortskov 4200 Slagelse	Dato	07-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,39452456791	Long	11,35522820517
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

PUMPE - PUMPE 1

STAMDATA

18	Typebetegnelse	SLV.80.80.15.4.50D.C
19	Produktnr	98624694

MOTOR

20	Kontrol af motorkabel	OK
21	Kontrol af motor lejer	OK
22	Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
23	Kontrol af følere og sensorer	OK
24	Drifttimer	155,40
25	Antal starter	16412

MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM

26	Mellem vikling og jord (M-Ohm)	4000
27	U1	233
28	U2	232
29	U3	233
30	I1	3,8
31	I2	3,8
32	I3	3,8

PUMPE

33	Kontrol af kæde og løftebøjle	OK
34	Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling	OK
35	Kontrol af olie. (gælder ikke AP rustfri)	OK
36	Kontrol af pumpens støjniveau	OK
37	Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
38	Kontrol og justering af slitage, løber og evt kniv	OK

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - VEJP006 - Anvortskov 4200 Slagelse	Dato	07-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,39452456791	Long	11,35522820517
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

PUMPE - PUMPE 2

STAMDATA		
39	Typebetegnelse	SLV.80.80.15.4.50D.C
40	Produktnr	98624694

MOTOR		
41	Kontrol af motorkabel	OK
42	Kontrol af motor lejer	OK
43	Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
44	Kontrol af følere og sensorer	OK
45	Drifttimer	129,55
46	Antal starter	15538

MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM		
47	Mellem vikling og jord (M-Ohm)	4000
48	U1	233
49	U2	232
50	U3	233
51	I1	3,7
52	I2	3,7
53	I3	3,7

PUMPE		
54	Kontrol af kæde og løftebøjle	OK
55	Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling	OK
56	Kontrol af olie. (gælder ikke AP rustfri)	OK
57	Kontrol af pumpens støjniveau	OK
58	Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
59	Kontrol og justering af slitage, løber og evt kniv	OK

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - VEJP006 - Anvortskov 4200 Slagelse	Dato	07-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,39452456791	Long	11,35522820517
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					


Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050



TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - VEJP006 - Anvortskov 4200 Slagelse	Dato	07-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,39452456791	Long	11,35522820517
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050



TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - VEJP006 - Anvortskov	Dato	07-05-2025		
	4200 Slagelse	GPS Lat	55,39452456791	Long	11,35522820517
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	Montør	GLP		
SAPnr/VHA	40014907/70159				
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

