

Badevandsprofil

Færgehavnen Strand



Badevandsprofil for Færgen i Slagelse Kommune

Medlemsstat	Danmark
Kommune	Slagelse
Stationsnr.	DKBW 1631
Stationsnavn	Færgen
DKBW navn	Færgen
Hydrologisk reference	M
UTM X	633850
UTM Y	6135399
Referencenet	Euref 89
UTM-zone	32

Ansvarlig myndighed

Slagelse Kommune

Rådhuspladsen 11

4200 Slagelse Kommune

www.slagelse.dk

teknik@slagelse.dk

Tlf. 58 57 36 00



0 25 50 m

Vanddybder
 — > 5,0 m
 — 4,0 m
 — 3,0 m
 — 2,0 m
 — 1,0 m

Strand

s

Signaturforklaring



Kontrolpunkt



Redningspost



Toiletter



Bad



Parkering



Varsling ved forringet badevandskvalitet

Klassifikation

Badevandskvaliteten ved Færgen havnen er klassificeret som udmærket.



Følgende klassifikationer er mulige: Udmærket kvalitet, God kvalitet, Tilfredsstillende kvalitet og Ringe kvalitet.


Krav til de enkelte kategorier er fastlagt i Badevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 917 af 27/6 2016).

Geografiske forhold

Færgen havnen ligger tilbagetrukket fra den åbne kyst inde i bunden af det gamle havnebassin. Stranden er orienteret mod sydvest og er en stenstrand med 3 – 5 cm sten. Den er mellem 2 og 5 bred og ca. 30 meter lang. Området bag stranden fremstår som en ruderat.

Havbunden ud til ca. 2 meters dybde består af sand og sten. Da det er en gammel færgen havn bliver der hurtigt dybt. De generelle angivelser af dybder skal derfor tages med forbehold. Vandet er klassificeret som saltvand.

Strømretningen er målt 30 gange i perioden 2023-2025 af et akkrediterede analyselaboratorium i forbindelse med prøveudtagningen. Den dominerende strømretning ved stranden er fra øst (28 % af målingerne). Der er ikke påvist nogen sammenhæng mellem strømretning og forøget forurening.



Figur 2. Strømretning (fra, %), Færgen havnen.

Baglandet ved stranden udgøres primært af et grønt areal samt bebyggelse.

Adgangsforhold

Der køres til stranden ad Revvej og parkeres ved indgang til området. Fra parkeringspladsen leder en grusvej til stranden.

Ved indgang til strandområdet er der opstillet informationstavle, hvor Slagelse Kommune vil varsle i tilfælde af forringet badevandskvalitet. Yderligere informationer om varslingen findes på kommunens hjemmeside: www.slagelse.dk.

Stranden er desuden en Blå Flag strand, og informationer herom, er placeret ved infotavlen.

Gode baderåd

- Se efter om der er information, som fraråder badning.
- Lad være med at bade, hvis vandet er uklart og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene. Skyl straks med vand.
- Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden.
- Lad ikke børn og dyr lege i havskum.
- Bad ikke ved kraftigt skum i vandet.
- I tilfælde af ekstremregn fraråder Slagelse Kommune badning 3 døgn herefter.

Kilder til fækal forurening

Vandløb

Der er ingen vandløb i nærheden af Færgehavnen.

Baglandet

Boligområdet ved Revvej er tilsluttet offentlig kloak, i form af separat system for regnvand og spildevand. Der er ikke umiddelbart risiko for overløbshændelser, hverken ved samletanke eller separat kloakering. Der kan være tale om mere diffus forurening fra udledninger længere væk. For eksempel er der ca. 1 km længere nede af kysten et overløb fra fælleskloakeret system, som kan give anledning til fækal forurening ved ekstreme nedbørssituationer.

Det vurderes, at der er en meget lille risiko for forureninger af badevandet ved Færgehavnen.

Badende ved stranden bør altid være opmærksom på, at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med f.eks. uheld fra lystbåde.

Hvis Slagelse Kommune modtager oplysninger om forurening, der kan påvirke badevandet eller skade de badendes sundhed, vil kommunen varsle om dette ved stranden (se oversigtskort) og på kommunens hjemmeside: www.slagelse.dk.

Risiko for blågrønalger

Risikoen for opblomstring af blågrønne alger ved stranden vurderes at være lav.

Opblomstring af blågrønne alger kan altid forekomme. Særligt i forbindelse med længerevarende perioder med varme og næringsstoffer i vandet. Opblomstringen er oftest meget pludselig og ses tydeligst som en misfarvning af vandet.

Alger kan producere giftige stoffer som kan give anledning til hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré, hvis man kommer i kontakt med giftstofferne ved f.eks. at bade i eller sluge vand med højt indhold af alger. Mennesker, der i forvejen er svækkede, og børn er særligt udsatte. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet. Alger er ofte årsag til skumdannelser i vandkanten og

misfarvning af vandet. Alger kan have forskellige farver.

Hvis Slagelse Kommune modtager oplysninger om opblomstring af alger, vil kommunen varsle om dette ved stranden (se oversigtskort) og på kommunens hjemmeside: www.slagelse.dk

Risiko for tang

Der er altid risiko for opskylning af tang i vandkanten ved stranden.

Det frarådes at bade i nærheden af store mængder opskyllet tang, ligesom børn heller ikke bør lege i nærheden. Dette skyldes, at der kan dannes giftstoffer i rådne tang, og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Risiko for planktonvækst

Plankton kan ophobes i skaldyr og medføre madforgiftning, hvis de spises eller de kan angribe fisk og forårsage fiskedød. I Danmark er der ikke påvist giftige plankton i de åbne områder, og normalt giver plankton ikke anledning til sygdom ved badning.

Havskum

Styrelsen for patientsikkerhed anbefaler, at man undgår kontakt med havskum. Der kan være forekomster af PFAS i havskummet, da nogle typer af PFAS, kan opkoncentreres i overgangen mellem vand og luft, som havskum er. Skulle du alligevel komme i kontakt med havskum, bør du vaske området med rent vand.

Forvaltningsforanstaltninger

Der er udarbejdet en Spildevandsplan for Slagelse Kommune og ifølge den er der ikke yderligere planer for området omkring Færgen.

Der føres tilsyn med Færgen med prøveudtagninger 10 gange om året.

Anden forurening mv.

Glasskår, affald, kemiske forureninger (herunder olieudslip) kan lejlighedsvis forekomme ved stranden. Hvis Slagelse Kommune modtager oplysninger om forurening, der kan påvirke badevandet eller skade de badendes sundhed, vil kommunen varsle om dette på skiltene ved stranden (se oversigtskort) og på kommunens hjemmeside: www.slagelse.dk.


Badegæster opfordres til at kontakte Slagelse Kommune, hvis der konstateres forurening eller andet, som kan give anledning til problemer.

Kontakt os på en af følgende måder:

- Tlf.: 58 57 36 00
- Hjemmesiden: www.slagelse.dk
- Appen "giv et præj"

Revision

Badevandsprofilen er udarbejdet i november 2018 og senest revideret i november 2025. Badevandets klassifikation revideres hvis status ændres.



Figur 3. Fergehavnen og det nære bagland.

Slagelse Kommune
Teknik, Plan og Erhverv
Miljø og Natur
Dahlsvej 3
4220 Korsør

www.slagelse.dk

Forår 2026
Redaktion: Madeleine Williams
Design: Formidling, Geo og Grafik/THH
Tryk: Slagelse Kommune

